

สรุปผลการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ, คลองระบายน้ำ, แหล่งน้ำเสียในชุมชน

ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	บ้าน	หมู่ที่	รายละเอียดโครงการ	หมายเหตุ
1	โพธิ์หมากแข้ง	1	1.ขุดลอกห้วยกุ่ม กว้างเฉลี่ย 10 ม. ยาวรวม 800 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 2.	ต้นเขิน
2	โนนหนามแท่ง	2	1.ห้วยเก็ง กว้างเฉลี่ย 25 ม. ยาวรวม 400 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 2.ห้วยน้ำเย็น	ต้นเขิน ต้นเขิน
3	โนนสวรรค์	3	1.ห้วยคำ กว้างเฉลี่ย 8 ม. ยาวรวม 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.	
4	บัวโคก	4	1.มีน้ำเสียในชุมชนบริเวณข้างโรงเรียนบ้านบัวโคก 2.น้ำเสียในชุมชนบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (ซอยบัวโคก2)บ้านบัวโคก 3.หนองแวง 4.หนองบัวลิม	น้ำขังในคลอง มีวัชพืชปกคลุม ต้นเขิน
5	นาอ่าง	5	1.ห้วยซึ้ง ต้นเขิน 2.มีน้ำเสียในชุมชนบริเวณซอยกลางหมู่บ้าน 3.มีน้ำเสียในชุมชนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาอ่าง 4.	
6	ดงสว่าง	6	1.ห้วยคำเล็ง	
7	ดงชมพู	7	1.ห้วยทราย กว้างเฉลี่ย 8-12 ม. ยาวรวม 2,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 2.ห้วยแล้ง กว้างเฉลี่ย 30 ม. ยาว 350 ม.	
8	บัวโคกใต้	8	1.หนองลาด 2.หนองคำบอน 3.ห้วยกุดปลาเชื่อม 4.ห้วยเปือย	มีผักตบชวา, วัชพืชปกคลุม มีวัชพืชปกคลุม มีวัชพืชปกคลุม
9	หนองลิม	9	1.ห้วยโปรง	
10	โนนจำปาทอง	10	1.ห้วยกรมเมือง 2.ห้วยคำปลา 3.ห้วยเมาน้อย	

สรุปผลการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ, คลองระบายน้ำ, แหล่งน้ำเสียในชุมชน

ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	บ้าน	หมู่ที่	รายละเอียดโครงการ	หมายเหตุ
11	โนนศิลา	11	1. ฝายดอกเกษ 2. ท้องประปา ม.11	ต้นเขิน ต้นเขิน
12	นาสาร	12	1. ฝายสาร 2. อ่างเก็บน้ำฝายสาร 3. มีน้ำเสียในชุมชนบริเวณน้ำประปาหมู่บ้าน	ต้นเขิน น้ำขังบริเวณถนน
13	โนนชมพู	13	1. ฝายชาโง่ง 2. ฝายทราย 3. มีน้ำเสียในชุมชนบริเวณข้างถนน(ตงชมพู1)	น้ำขังในคลอง
14	บัวโคกใหม่	14	1. มีน้ำเสียในชุมชนบริเวณประปาหมู่บ้าน 2. น้ำเสียในชุมชนตรงข้ามวัดราชบุณะ 3. ท้องซุง	น้ำขังในคลอง มีวัชพืชปกคลุม
15	หนองบัวงาม	15	1. หนองบัวพันห้า 2. ฝายกระแสน 3. ฝายหิน 4.	ต้นเขิน
16	ใหม่ภูเจริญ	16	1. ฝายเลี้ยงตอนบน	ต้นเขิน

(ลงชื่อ)



(นายปิติพงษ์ แก้วกันยา)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายอัครงค์ศักดิ์ สำราญติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง